



СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ
 ГАЙКА-ГАЙКА PS / КРЕСТОВЫЕ
 Резьба BSP
 Тип: 3052..



СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ
 ГАЙКА-ГАЙКА PS / КРЕСТОВЫЕ
 Резьба NPT
 Тип: 3053..



Серия BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Код	A	L1	CH1
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	350	350	305201	1/8	17	14
			305202	1/4	22,5	19
	250	250	305203	3/8	26	22
			305204	1/2	31	27
	200	200	305205	3/4	34,5	33
			305206	1	41	41
	160	160	305207	1 1/4	43	48
			305208	1 1/2	53	65
			305209	2	61	71

Серия BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Код	A	L1	CH1
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	350	350	305301	1/8	17	14
			305302	1/4	22,5	19
	250	250	305303	3/8	26	22
			305304	1/2	31	27
	200	200	305305	3/4	34,5	33
			305306	1	41	41
	160	160	305307	1 1/4	43	48
			305308	1 1/2	53	65
			305309	2	61	71